



Zkrácené závěry z revize plynového zařízení 3/2016

Odstranění závad provede každý vlastník bytu ve vlastní režii a na vlastní náklady.

Revizní zpráva je k nahlédnutí u P. Mašaty, nebo J. Nejedlého.

Zjištěné závady k odstranění:

- **Byt č. 4** Jindra Jaroslav, Jindrová Věra – chybí uzávěr.
- **Byt č. 6** Ing. Krob Josef - připojení hadici z nevhodného černého materiálu.
- **Byt č. 7** Kolařík Jan – špatný přístup pro kontroly a opravy stoupacího potrubí.
- **Byt č. 9** Ing. Kordík František, Kordíková Marie – K 800, připojení hadicí z nevhodného černého materiálu, část instalace provedena z nevhodného materiálu (pozinkovaná ocel).
- **Byt č. 10** Čadová Petra - K 800, připojení hadici z nevhodného černého materiálu.
- **Byt č. 14** Halaša Milan – K 800.
- **Byt č. 19** Tamašek Ján, Tamašková Růžena – K 800, netěsnost u spotřebiče (únik plynu).
- **Byt č. 20** Marková Zdeňka – K 800, chybí klička uzávěru spotřebiče.
- **Byt č. 24** Crhová Ivana, Crha Jiří – K 800.

Doporučení k odstranění závad:

Do 8/2016:

1. Přetěsnit netěsnosti.
2. Vyměnit ohebné hadice z nevhodného černého materiálu.
3. Demontovat a nahradit instalaci z pozinkovaného materiálu za vhodný materiál.

Do 12/2016:

1. Vyměnit stávající uzávěry K 800 za kulové uzávěry (většina ze stávajících uzávěrů K 800 je neovladatelná a jsou na nich netěsnosti).
2. Zajistit manipulační a kontrolní otvory k plynoměru včetně uzávěru.

v Kladně 26. 7. 2016

Ondřej Piskač
místopředseda výboru